
56
10
38
21
48
56b
21
30
140
48
46
18
94
90
56a
18
18
48
42
36
92
34
48
32
22
78
18
132
20
60
132
92
64
58

Fig-1


56
21
38
34
140
46
10
18
18
130
48
32
36
130
22
18
78
20
132
60

Fig-2